# 空-空ポジショナ

# (レバータイプ/ロータリタイプ)

# IP5000/5100 Series

#### JIS F8007 IP55

# 型式表示方法

IP5 000 - 0

形式区分● 000

000	レバータイプ
100	ロータリタイプ

使用上のご注意 ①輸送中や取扱い時および使用中にポジ

ショナに過大な振動、衝撃を与えると

故障の原因となりますので避けてくだ

②仕様温度範囲を超えてご使用になりま

すと各種シール部分の劣化が早まり、

また、故障の原因となりますので避け

③ご使用の際および現場にて放置される 場合には、雨水などが侵入しないよう にボディカバーを取付けてください。 ④輸送時、保管時および現場放置時など 高温、高湿にさらされて、内器が結露 しないように対策をしてください。 ⑤取付姿勢によってゼロ点が変化します ので、ゼロ点の調整は装置(現場)に設

⑥ポジショナ内部にはエア細管路部があ りますので、供給側圧カラインにドレ ンやゴミ等が含まれていますと、作動 不良(※1)の原因となります。エアフィ ルタ(当社AFシリーズ)のほかにミスト セパレータ(当社AM、AFMシリーズ)お よびマイクロミストセパレータ(当社 AMD、AFDシリーズ)のご使用を推奨

なお、使用空気の質につきましては、

当社の圧縮空気清浄化システムをご参

⑦ルブリケータをご使用されますと、作動

不良(※1)を引き起こしますので、ルブ

リケータを絶対に使用しないでください。

※1 固定絞りが詰まると、ポジショナ

てください。

置後行ってください。

いたします。

照ください。

	人刀圧刀区分●
0	0.02~0.1MPa(標準)
1	0.02~0.06MPa 0.06~0.1MPa

#### 圧力計区分(SUP, OUT1)●

0	なし		
1	0.2MPa		
2	0.3MPa		
3	1MPa		

## 開度表示区分注 4

0	なし	
1	あり	

#### 注) IP5000型は0のみです。

#### 周囲温度区分

無記号	-20~80℃(標準)
Т	-5~100℃(高温用)
L	-30~60℃(低温用)

#### 圧力計、配管接続口区分→

無記号	Rc(標準)	
N	NPT	
F	G	

## ▎**⑷艮므▽△**注1)

●Ŋ属品区分學學			
無記号	付属品なし (標準)	IP5000形式の場合は 標準レバー(10~85m用)付	
A	ø0.7出力絞り入 パイロット弁付	IP5000, IP5100形式	
В	ø1.0出力絞り入 パイロット弁付	小容量アクチュエータ 対応共通付属品	
С	フォークレバー式 継手M	IP5100形式	
D	フォークレバー式 継手S	専用付属品	
E	ストローク 35~100mm用 レバーユニット付	IP5000形式	
F	ストローク 50~140mm用 レバーユニット付	専用付属品 <sup>注2)</sup>	

- 注1) 付属品が重複する場合は、付属品区分の符号をアルフ アベット順に連記してください。 例) IP5000-010-AD
- 注2) 付属品区分EまたはFの場合、標準レバーは付属され ません。


# 仕様<sup>注1)</sup>

形式	IP5000		IP5100	
	レバータイ	プレバー式	ロータリタイプカム式	
項目	単動	複動	単動	複動
供給圧力	0.14~0.7MPa			
入力圧力	0.02~0.1MPa			
標準ストローク	10~8	~85mm 60°~100° <sup>注3)</sup>		
<b>感度</b> <sup>注4)</sup>	0.1%F.S.以内	0.5%F.S.以内		
リニアリティ <sup>注2)注4)</sup>	±1%F.S.以内	±2%F.S.以内		
ヒステリシス <sup>注2)注4)</sup>	0.75%F.S.以内	0.75%F.S.以内 1%F.S.以内		
繰返し性 <sup>注4)</sup>	±0.5%F.S.以内			
空気消費量 <sup>注5)</sup>	5L/min(ANR)以内(SUP=0.14MPa)注 11L/min(ANR)以内(SUP=0.4MPa)			(SUP=0.4MPa)注)
出力流量 <sup>注5)</sup>	80L/min (ANR)以上(SUP=0.14MPa)注) 200L/min (ANR)以上(SUP=0.4MPa)注			
周囲温度および使用流体温度	-20℃~80℃(標準)			
温度係数	0.1%F.S./℃以内			
空気接続口 <sup>注6)</sup>	Rc1/4(標準)			
主要構成部品	アルミダイカスト、ステンレス鋼、黄銅、ニトリルゴム			
質量	約1.4kg 約1.2kg			
寸法	118×102×86(本体部分) 118		118×92×7	7.5(本体部分)

- 注1) 仕様の値は、常温時(20℃)の値です。
- 注2) 標準品で1/2スプリットレンジが可能です。なお、1/2スプリットレンジにて使用の場合にはリニアリティ、ヒステリシス特性値を仕様表に各1%F.S.加算してください。
- 注3) 0~60°、0~100°のストローク調整が可能です。
- 注4) 精度に関わる特性はポジショナとアクチュエー 他のループ構成機器との組合せにより異なります。
- 常時空気を消費しています。また、(ANR) はJIS B0120標準空気を示します。
- 注6) 型式選定により、ねじ種類を指定できます。

## メンテナンス部品

<b>アファファロ</b>	н	
品番	名称	備考
P378010-10	パイロットバルブユニット	IP5000用
P378020-11	パイロットバルブユニット	IP5100用
P368010-24	フォークレバーアッセンブリ M	IP5100用(付属品区分C)
P368010-25	フォークレバーアッセンブリ S	IP5100用(付属品区分D)
P378010-11	フィードバックレバー	IP5000用 10~85mm(付属品区分無記号)
P378010-12	フィードバックレバー	IP5000用 35~100mm(付属品区分E)
P378010-13	フィードバックレバー	IP5000用 50~140mm(付属品区分F)



# IP5000/5100 Series

#### 動作原理


#### IP5000型

ポジショナのSIGポートに印加された入力圧力が増加すると、①ベローズが②バランスレバーを左方に押します。この動きは③連結スプリングを介して、④フラッパを左方へ動かしますので、⑤ノズルと④フラッパの間隔が開いて、⑥パイロットバルブのノズル背圧が降下します。その結果、定圧室の圧力平衡がくずれ、⑬排気弁は⑭給気弁Bを右方へ押して、給気口Bが開きます。このためOUT1の出力圧力が上昇し、⑦ダイヤフラム弁が下方に動きます。

⑦ダイヤフラム弁の動きは®フィードバックレバー、⑨伝達レバー、⑩ローラを介して⑪フィードバックアームを右方へ振らせます。この振れにより⑫フィードバックスプリングの張力が増加し、②バランスレバーに作用します。

⑦ダイヤフラム弁は⑩フィードバックスプリングの張力と① ベローズの発生力とが平衡するまで動きますので、常に入力 圧力に比例した位置に設定されます。信号空気圧が減少する 場合は前記と逆の動きをします。

#### IP5000動作原理図



#### IP5100型


ポジショナのSIGポートに印加された入力圧力が増加すると、①ベローズが②バランスレバーを左方に押します。この動きは③連結スプリングを介して、④フラッパを左方へ動かしますので、⑤ノズルと④フラッパの間隔が開いて、⑥パイロットバルブのノズル背圧が降下します。その結果、定圧室の圧力平衡がくずれ、⑭排気弁は⑮給気弁Bを右方へ押して、給気口Bが開きOUT1の出力圧力が上昇します。

一方、⑭排気弁の右方向への動きにより排気口Aが開くため、OUT2の出力圧力は下降します。したがって、⑦揺動アクチュエータの圧力室1と圧力室2に圧力差が生じ、⑧アクチュエータ主軸は矢印方向へ回転します。

®アクチュエータ主軸の動きは、⑨フィードバックシャフト、⑩カム、⑪ベアリングを介して、⑫フィードバックアームを右方へ振らせます。この振れにより⑬フィードバックスプリングの張力が増加し、②バランスレバーに作用します。


⑦揺動アクチュエータは⑬フィードバックスプリングの張力と①ベローズの発生力とが平衡するまで動きますので、常に入力圧力に比例した位置に設定されます。信号空気圧が減少する場合は前記と逆の動きをします。

#### IP5100動作原理図



# 外形寸法図

## IP5000型(レバータイプレバー式)



## IP5100型(ロータリタイプカム式)

